



مشخصات کیفی مس کاتد

عنصر	نوع اول ^a	نوع دوم ^a
مس (درصد)	حداقل ۹۹,۹۵ ^b	
(ppm) ^c		
سلنیم، حد اکثر	۲	۱۰
تلوریم، حد اکثر	۲	۵
بیسموت، حد اکثر	۱,۰	۳
کل عناصر بالا، حد اکثر	۳	—
آنتیموان، حد اکثر	۴	۱۵
سرب، حد اکثر	۵	۴۰
آرسنیک، حد اکثر	۵	۱۵
آهن، حد اکثر	۱۰	۲۵
نیکل، حد اکثر	۱۰	۲۰
قلع، حد اکثر	۵	۱۰
گوگرد، حد اکثر	۱۵	۲۵
نقره، حد اکثر	۲۵	۷۰
حد اکثر مقدار کل مجاز	۶۵	—